

Värvimis- ja kuivatuskambri kasutamise eeskiri

1. Üldised ohutusnõuded

- 1.1. Värvimis- ja kuivatuskambri (edaspidi kambri) kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
- 1.2. Kambri kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa Kutseõppekeskuse üldiseid tööohutus eeskirju.
- 1.3. Enne kambri kasutamist on kasutaja kohustatud tutvuma kambri kasutus ja hooldusjuhendiga.
- 1.4. Riketest ja avariidest teavitada töökoja eest vastutavat õpetajat Aivo Kulda +372 56855512.
- 1.5. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab A209) või helistada 112.
- 1.6. Esmaabikapp asub töökoja seinal trepi all, kraanikausside läheduses.
- 1.7. Tulekustutid asuvad autoremondi töökojast väljuvate uste kõrval seintel.
- 1.8. Maksimaalne kambri põranda restidele lubatud raskus on 3000 kg.

2. Ohutusnõuded enne töö alustamist

- 2.1. Selga panna ohutusriietus (värvimiskombinesoon, turvajalatsid, respiraator).
- 2.2. Kontrollida voolikute ja kraanide korrasolekut.
- 2.3. Vaadata üle värvimiseks vajalikud töövahendid ja veendu nende korrasolekus.
- 2.4. Kontrollida kanalitel asuvate restide olemasolu.
- 2.5. Jälgida väravate töökorras olemist.
- 2.6. Kõrvalda või nõua mittevajalike esemete, remonditöödest jäänud materjalide jm kõrvaldamist kambri.
- 2.7. Kontrollida, et voolikud ei jääks siseneva sõiduki rataste alla.
- 2.8. Enne sõiduki kambrisse viimist, on soovituslik eemaldada aku, kütusepaak ja muud tuleohtlikud osad.

- 2.9. Enne värvimiseks töösegu segamist veenduda, et olemas on kõik komponendid ja panna värvitoonide hoiustamise riul segamisrežiimi, kasutada toone alles siis kui segamine on lõppenud.

3. Ohutusnõuded töötamisel

- 3.1. Värvimise ajal hoida kambri väravad suletuna.
- 3.2. Kambris liikudes olla tähelepanelik vältimaks libisemist ja kukkumist.
- 3.3. Kõrvalistel isikutel kambris viibimine keelatud.
- 3.4. Kambri põrandale ja kanalitesse ei tohi pilduda ega pühkida prahti, pudeleid, rauatükke jms.
- 3.5. Kambris on keelatud:
- 3.5.1. suitsetada
 - 3.5.2. kasutada tööriistu mis võivad tekitada sädet
 - 3.5.3. kasutada elektritööriistu
 - 3.5.4. kasutada kuumi objekte
 - 3.5.5. värvida temperatuuril üle 30°C
 - 3.5.6. kasutada värve mille süttimistemperatuur on alla 21°C
 - 3.5.7. hoiustada ohtlikke esemeid ja aineid nagu aerosoolpudelid, värvi ja lahusti anumad, värviga määrdunud tööriided jne.
 - 3.5.8. kanda värvi või lahustiga määrdunud tööriideid
 - 3.5.9. hoiustada või tarbida toitu ja jooki
 - 3.5.10. segada, valmistada või hoiustada värve või lahusteid
 - 3.5.11. ohutusmeetmete välja lülitamine või nende mõjutamine
 - 3.5.12. värvida otse kambri seinale
- 3.6. Keelatud on siseneda kambrisse kuivatustsükli ajal.
- 3.7. Keelatud on ronida kambri, ventilatsioonitorude ja generaatori peale.
- 3.8. Värvimispüstoli pesumasina kasutamine:
- 3.8.1. avada masina õhukraan (masina taga seinal paremal)
 - 3.8.2. veenduda, et kasutatakse õiget osa masinast (vasak pool on kasutamiseks siis, kui värvitakse lahusti baasil värvidega; parem pool on kasutamiseks siis, kui kasutatakse värvimiseks vee baasil värve)

- 3.8.3. enne masina käivitamist veenduda, et masinas on piisavalt vajalikku vahendit pesemiseks
- 3.8.4. püstoli pesu lõpetades tuleb koristada enda järelt ka muu tekkinud praht.

4. Ohutusnõuded töö lõpetamisel

- 4.1. Puhastada ja asetada värvimisel kasutatavad töövahendid ja kemikaalid selleks ettenähtud kohale.
- 4.2. Koristada enda järelt tekkinud praht ning viia see prügikasti.
- 4.3. Kustutada tuled.
- 4.4. Lülitada välja kambri vool.
- 4.5. Lahkudes sulgeda kõik kambri ukсед ja väravad.